

rapport d'émissivité



Société	BLASY SAV 7 rue du Marché 68600 NEUF-BRISACH	Contrôleur : technicien SAV Tél. : 03.89.72.35.44 E-mail : blasy.sav@orange.fr
----------------	--	---

Appareil	testo 875-1i	N° de série : 2738060
-----------------	--------------	-----------------------

Donneur d'ordre	Syndic de copropriété rue Principale 68000 COLMAR	Site de mesure : Monsieur DUPONT Grand rue 68600 NEUF-BRISACH Date de la mesure : 15/05/2014
------------------------	---	--

Ordre	Vérification d'émissivité
--------------	---------------------------



rapport d'émissivité


Fichier : Rapport radiateur bureau.bmt

Date : 05/03/2011

Type d'obj.: Standard 32°

N° de série de l'Objectif: 20372885


Heure : 18:20:22



Paramètres d'image :

Émissivité 0,95
Temp. réfl. [°C]: 20,0

Ligne de profil :



Conclusion :

La caméra thermique nous indique que le panneau chauffant de votre bureau, ne présente pas de zones froides.

(Voir le profil de chauffe ci-joint correspondant à la découpe fictive verticale du radiateur.)

Le rinçage ou le désembouage de cet émetteur de chaleur n'est donc pas nécessaire.

15/05/2014 ,

technicien SAV